

附件

20 家存在安全隐患的企业名单

序 号	企业名称	所属省 (市、 区)	存在的事故隐患			
			吊运钢水铁水与液态渣 的起重机不符合冶金起 重机相关要求	炼钢厂吊运高温熔 融金属的铸造起重 机未使用固定式龙 门钩	人员聚集场所等 设置在高温熔融 金属吊运影响区 域内	煤气柜与周边建筑物的防 火间距不符合《建设设计 防火规范》等标准要求
1	天津市天重江天重工有限公司	天津	√	√		
2	崇利制钢有限公司	河北		√		
3	河北新武安钢铁集团文安钢铁有限公司	河北		√		
4	河北荣信钢铁有限公司	河北		√		
5	河北华西钢铁有限公司	河北				√
6	唐山东海钢铁集团有限公司	河北		√		
7	唐山兴隆钢铁有限公司	河北	√	√		
8	唐山安泰钢铁有限公司	河北	√	√		

9	抚顺特殊钢股份有限公司	辽宁		√		
10	本钢集团有限公司	辽宁	√			√
11	通化钢铁股份有限公司	吉林		√		√
12	黑龙江建龙钢铁有限公司	黑龙江			√	
13	无锡新三洲特钢有限公司	江苏		√	√	
14	华迪钢业有限公司	浙江			√	
15	安徽祥宇钢业集团有限公司	安徽	√			
16	山东广富集团有限公司	山东				√
17	麻阳金湘钢铁有限公司	湖南	√			
18	广西梧州市金海不锈钢有限公司	广西		√		
19	梧州市永达特钢有限公司	广西		√		
20	首钢水城钢铁集团有限公司	贵州		√		